

5.	в журнал обслуживания систем противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ, вывод сигнала на 01) не внесена информация о проведенных работах.	-п.54 ППР	01.08.2021	
6.	огнетушители расположены на высоте более 1,5 до верха корпуса.	п.409 ППР	01.08.2021	
7.	- согласно индикации часть пожарных извещателей на момент проверки находились в неисправном состоянии (потеря связи)(элементы питания пожарных извещателей находятся в разряженном состоянии)	п. 54 ППР	01.08.2021	
требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ФЗ №123)				
8.	В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров, определяемой в соответствии с пунктом 7.2, при устройстве выходов на чердак с лестничных клеток не установлены противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 123-ФЗ, п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.08.2021	
9.	не предусмотрено электропитание ППКП АУПС двумя линиями с автоматическим переключением с одной линии на другую	ст. 4, 6, № 123-ФЗ, п. 4.3, 4.10 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»	01.08.2021	
10.	- линии питания (кабеля) радио расширителей охранно-пожарных (РРОП-2) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (табло «Выход») выполнены кабелями марки КСПВнгLS и ВВГнгLS, что не соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности	ст. 4, 6, № 123-ФЗ, п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 3.4 СП 3.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Система	01.08.2021	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575816

Владелец Дербенев Алексей Алексеевич

Действителен с 14.04.2021 по 14.04.2022